



Namatek
True Education

www.namatek.com

Magnetic Particle Testing

تست ذرات مغناطیسی

فهرست مطالب

۱. تست MT
۲. اساس کار تست ذرات مغناطیسی (MT)
۳. روش های اعمال میدان مغناطیسی تست MT
۴. مراحل انجام تست MT

تست MT یکی از ساده ترین و راحت ترین روش های بازرسی جوش، می باشد. در ادامه این مقاله می توانید با زیر و بم تست ذرات مغناطیسی آشنا شوید.

بازرسی جوش MT توانایی بالایی در یافتن عیوب سطحی، حتی با وجود بسته بودن دهانه ناپیوستگی دارد.

تست MT

امروزه شیوه های بازرسی غیر مخرب بسیار گسترده تر از گذشته می باشند و در اکثر صنایع بسته به نیاز آن صنعت از یک یا چند روش برای فرآیند QC (کنترل کیفیت) استفاده می شود.

یکی از گسترده ترین روش های آزمون غیر مخرب، تست ذرات مغناطیسی می باشد. تست MT، نوعی از بازرسی NDT می باشد که در آن با استفاده از مغناطیس کردن قطعه و تغییرات در میدان مغناطیسی قطعه، بازرسی انجام می شود.

اساس کار تست ذرات مغناطیسی (MT)

با عبور جریان از یک قطعه یا تجهیز، میدان مغناطیسی در آن قطعه یا تجهیز شکل می گیرد. حال اگر درون قطعه و یا تجهیز، عیب و ناپیوستگی وجود داشته باشد، میدان مغناطیسی دچار تغییر و نشت (اگر ناپیوستگی نزدیک سطح باشد) می شود. حال در شرایطی که نشت میدان داشته باشیم، اگر بر روی سطح پودر فلزی ریخته شود، پودر در مکان هایی که نشت میدان بوده است تجمع کرده و ایجاد نشانه می کند.

در انجام تست MT بعضی شرایط در نتیجه نهایی تاثیرگذار می باشد.

عمق ناپیوستگی

میدان مغناطیسی متمرکز بر سطح می باشد. در نتیجه هرچه یک ناپیوستگی سطحی تر و یا به سطح نزدیک تر باشد تاثیر بیشتری بر روی میدان می گذارد.

جهت ناپیوستگی

اگر ناپیوستگی بر جهت میدان عمود باشد، نشتی بیشتری در میدان مغناطیسی تست MT نسبت به ناپیوستگی موازی با جهت میدان ایجاد می کند.

شکل ناپیوستگی

هرچه شکل ناپیوستگی به صورتی باشد که تعداد بیشتری از خطوط میدان را قطع کند، تاثیر بیشتری نیز در نشت میدان می گذارد.

سایز ناپیوستگی

هرچه یک ناپیوستگی سایز بزرگتری داشته باشد، تاثیر بیشتری بر روی میدان می گذارد.

میزان میدان مغناطیسی

میزان میدان اعمالی در قطعه نیز تاثیر مستقیم بسیاری در نشت میدان می گذارد.

جنس قطعه و یا تجهیز


جنس قطعه مورد بازرسی و خواص مغناطیسی آن نیز در نشت میدان دخیل می باشد.

روش های اعمال میدان مغناطیسی تست MT

این روش بسته به شرایط و نیاز، شیوه های مختلفی برای انجام دارد.


روش Central Conductor در تست MT

این روش برای تجهیزات و قطعاتی کاربرد دارد که تو خالی باشند. در این روش یک میله هادی از درون قطعه عبور داده شده و سپس جریان از درون آن عبور کرده، این جریان باعث ایجاد میدان مغناطیسی شده و تست انجام می شود.




روش Head shot

در این روش جریان مغناطیسی به دو سر قطعه متصل شده و عبور جریان از درون قطعه باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شود.




اعمال میدان مغناطیسی تست MT به روش Prod

Prod به مجموع دو میله فلزی می گویند که همانند شکل زیر بر روی قطعه گذاشته می شوند و جریان را به قطعه اعمال می کنند و در نتیجه میدان مغناطیسی را در قطعه به وجود می آورند.



استفاده از سیم پیچ (Coil) برای تست MT


گاهی برای ایجاد میدان مغناطیسی در یک قطعه، از سیم پیچی که درون آن جریان وجود دارد استفاده می شود که در شکل زیر شیوه استفاده از این روش نمایش داده شده است.



استفاده از یوک (Yoke) برای بازرسی جوش MT

پر کاربرد ترین روش در بین تمامی روش های اعمال جریان، استفاده از Yoke می باشد. این روش به علت سهولت در انجام و همچنین قابل حمل بودن (Portable) کارایی زیادی دارد.

در شکل زیر دستگاه یوک و چونگی استفاده از آن نشان داده شده است.



مراحل انجام تست MT

استفاده از اسپری کنتراست

برای ایجاد کنتراست بین سطح قطعه و پودر ذرات مغناطیسی از اسپری کنتراست که معمولا رنگ سفید دارد استفاده می شود.

اعمال جریان مغناطیسی برای تست MT

جریان مغناطیسی به یکی از روش های بالا بر قطعه و یا تجهیز اعمال می شود.

اعمال ذرات مغناطیسی

ذرات مغناطیسی خشک یا تر، بر روی قطعه اعمال می شود.

مشاهده نشانه ها

نشانه های ایجاد شده بر روی قطعه و یا تجهیز به صورت دقیق مشاهده می شود.

دسته بندی نشانه ها بر اساس قواعد تست MT

نشانه ها به چند دسته نشانه های مرتبط و غیرمرتبط تقسیم بندی می شود.

تفسیر نشانه ها

نشانه های مرتبط بر اساس استاندارد مورد نیاز تفسیر می شود.